

VELOCIDADE DE CORTE PARA TORNO

Materiais	Ferramentas de aço rápido			Ferramentas de carboneto metálico	
	Desbaste	Acabamento	Roscar/ Recartilhar	Desbaste	Acabamento
Aço 1020	25	30	10	200	300
Aço 1045	20	25	8	120	160
Aço extraduro 1060	15	20	6	40	60
Ferro fundido maleável	20	25	8	70	85
Ferro fundido gris	15	20	8	65	95
Ferro fundido duro	10	15	6	30	50
Bronze	30	40	10-25	300	380
Latão e cobre	40	50	10-25	350	400
Alumínio	60	90	15-35	500	700
Fibra e ebonite	25	40	10-20	120	150